

Hinweise zur Graffiti- und Farbfremdung und zur Auswahl der Graffiti- und Farbfremder

Untergrund / Anwendung	Beispiel	GUROCLEAN M75	GUROCLEAN M75G	GUROCLEAN D60	GUROCLEAN D60G	GUROCLEAN M60	GUROCLEAN M60G	GUROCLEAN MP60
glatt, lösemittelbeständig, ohne Farbanstrich	Sichtbeton, NE-Metall	■		■		■		
glatt, mit lösemittelbeständigem Schutzanstrich (z.B. Antigrffiti-Lack)	2k-PU-Anstrich, EP-Anstrich, glatte Putze	■		■		■		
glatt, nicht / wenig lösemittelbetändig, ohne Farbanstrich	Plexiglas, Polycarbonat, Polyester, ABS							■
glatt, nicht / wenig lösemittelbeständiger Anstrich / Lack	Fahrzeuglacke, Acrylate, 1K-Lacke	■		■				■
glatt, nicht / wenig lösemittelbeständiger Selbstklebefolie *	Werbetafeln, Schilder mit Folienbeschriftung			■				■
strukturiert, lösemittelbeständig, ohne Farbanstrich	Kratz- / Strukturputz ungestrichen, Klinker		■		■		■	
strukturiert, mit lösemittelbeständigem Schutzanstrich (z.B. Antigrffiti-Lack)	Strukturputz mit Körnung, Vollwärmeschutz		■		■		■	
strukturiert, nicht / wenig lösemittelbetändig, ohne Farbanstrich	Formteile aus Kunststoff	■		■				■
strukturiert, nicht / wenig lösemittelbeständiger Anstrich / Lack	gestrichener Strukturputz ohne Graffitischutz	■		■				■
Antigrffiti-Schutzwachse / Opferschichten (temporäre Schutzsysteme) ohne Heißwasser Hochdruckreiniger							■	
semipermanente Antigrffiti-Schutzsysteme (Fluorpolymere, fluorierte Polymere auf Acrylat-, Urethan-, Silan-, Siloxan-, Silikon-Basis, etc.								■

Hinweise:

Zunächst Reinigungsmittel an nicht sichtbaren bzw. für die Optik unwichtigen Stellen testen, um ggf. Produkt und Handhabung darauf abzustimmen

Angelöste Farben mit saugfähigem Material (Lappen, Reinigungspapier) aufnehmen - Abwischen, nicht auf die sauberen Stellen verteilen.

Ggf. sind mehrere Arbeitsgänge notwendig, kleine Stellen komplett behandeln, dann erst zur nächsten Stelle übergehen.

Bei unbeabsichtigter Anlösung des Untergrundes kann die Lösewirkung durch Abspülen mit Wasser sofort unterbunden werden.

Nach der Reinigung sollte prinzipiell mit Wasser abgespült werden (ggf. Schwamm benutzen), um Reinigungsmittel resten zu entfernen.

Bei der Behandlung lackierter Untergründe ggf. nach der Reinigung Lack ein bis 2 Tage aushärten lassen und mit Wachspollitur (Kfz-Bedarf) nachbehandeln

Für Sichtbeton sind zum Teil die Gele (G) besser geeignet.

* das eigentliche Problem ist der Klebstoff